



(EN)	Insertion thermometer Handleiding	2	(DE)	Hygiplas-Speisethermometer Bedienungsanleitung	8
(NL)	Hyigplas insteekthermomete Handleiding	4	(IT)	Termometro a inserimento Hyigplas Manuale di istruzioni	10
(FR)	Thermomètre d'insertion Hyigplas Mode d'emploi	6	(ES)	Termómetro de inserción Hyigplas Manual de instrucciones	12

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:

F306

Safety Instructions

- Clean the probe immediately after each measurement to avoid cross contamination
- Do not use inside an oven.

Operation

Temperature Measurement

1. Press [HOLD/ON-OFF] button once to switch thermometer on.
2. Insert probe approximately 25mm (1") deep into the foodstuff.
3. Hold the thermometer stable for an accurate reading

Units of Measurement

1. Press and hold [MAX-MIN/°C-°F] button for about 3 seconds, then release to alternate between Centigrade and Fahrenheit.

Data Hold

1. Press [HOLD/ON-OFF] button once to retain reading, °C / °F symbol flashing.
2. Press [HOLD/ON-OFF] button again to release HOLD function


Maximum/Minimum Readings

The thermometer can store and display the maximum and minimum temperature readings taken since the last reset:

1. Press [MAX-MIN/°C-°F] button. The MAX icon flashes and the maximum temperature taken displays on the screen.
2. Press [MAX-MIN/°C-°F] button again. The MIN icon flashes and the minimum temperature taken displays on the screen.
3. Press the button again to resume normal operation.

Note: To reset the memory turn off the thermometer. Always reset the memory before taking new readings to ensure accurate readings.

Low Battery Warning

1. Replace the battery when the low battery icon  appears on the display.

Technical Specification

Measurement range	-50 to 200°C / -58 to 392°F
Accuracy	±1°C between -20 to 120°C otherwise ±2°C ±2°F between -4 to 248°F otherwise ±4°F
Display resolution	0.1°
Sampling rate	1 second
Temperature response	Within 8 seconds from 25°C /77°F raised to 100°C /212°F
Automatic shut off	After idle for 10 minutes
Battery	3 volt, size CR2032 or equivalent, 1 piece
Ambient temperature	0 to 50°C /32 to 122°F
Battery Life	Continuous operation 5000 hours
Unit dimension	62 (W) X 28 (H) X 165 (L) mm



Compliance

Dispose of depleted batteries in accordance with local regulations, within the EC there are nominated disposal points for batteries.

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

HYGIPLAS parts have undergone strict product testing in order to comply with regulatory standards and specifications set by international, independent, and federal authorities. HYGIPLAS products have been approved to carry the following symbol:



	<h2>WARNING</h2>	
<p>KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN</p> <p>Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death.</p> <p>Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.</p>		

All rights reserved. No part of these instructions may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of HYGIPLAS.

Every effort is made to ensure all details are correct at the time of going to press, however, HYGIPLAS reserve the right to change specifications without notice.

Veiligheidstips

- Reinig altijd onmiddellijk de sensor na elk gebruik om kruislingse besmetting te voorkomen.
- Niet gebruiken in ovens.

Werking

Temperatuurmeting

1. Druk een keer op de knop [HOLD/ON-OFF] om de thermometer in te schakelen.
2. Plaats de sensor ongeveer 25 mm (1") in het voedsel.
3. Houd de thermometer stel voor een nauwkeurige meting.

Meeteenheden

1. Druk en houd de knop [MAX-MIN/°C - °F] gedurende 3 seconden ingedrukt, laat vervolgens de knop los om tussen Celsius en Fahrenheit te schakelen.

Data opslaan

1. Druk een keer op de knop [HOLD/ON-OFF] om de meting op te slaan, het °C /°F-symbool knippert.
2. Druk opnieuw op de knop [HOLD/ON-OFF] om de HOLD-functie uit te schakelen.


Maximale/minimale meetwaarden

De thermometer kan de maximale en minimale gemeten temperatuurwaarden sinds de laatste reset opslaan en weergeven:

1. Druk op de knop [MAX-MIN/°C-°F]. Het MAX-icoontje knippert en de gemeten maximale temperatuurwaarde wordt op het scherm weergegeven.
2. Druk opnieuw op de knop [MAX-MIN/°C-°F]. Het MIN-icoontje knippert en de gemeten minimale temperatuurwaarde wordt op het scherm weergegeven.
3. Druk opnieuw op de knop om de normale werking te hervatten.

Opmerking: om het geheugen te resetten, zet u de thermometer uit. Reset altijd het geheugen voordat u nieuwe temperatuurmetingen verricht om een nauwkeurige meting te garanderen.

Batterij laag waarschuwing

1. Vervang de batterij wanneer het batterij laag icoontje  op het display verschijnt.

Technische specificatie

Meetbereik	-50 tot 200°C / -58 tot 392°F
Nauwkeurigheid	±1°C tussen -20 tot 120°C anders ±2°C ±2°F tussen -4 tot 248°F anders ±4°F
Displayresolutie	0.1°
Sampling-snelheid	1 seconde
Temperatuurrepons	Binnen 8 seconden van 25°C /77°F naar 100°C /212°F
Automatische uitschakeling	Na 10 minuten inactiviteit
Batterij	3 volt, type CR2032 of equivalent x1 stuk
Omgevingstemperatuur	0 tot 50°C /32 tot 122°F
Batterijlevensduur	Constante werking 5000 uur
Eenheid afmeting	62 (W) X 28 (H) X 165 (L) mm

Productconformiteit

Lege batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving als afval laten verwerken. Binnen de EG bestaan er aangewezen inleverpunten voor batterijen.

Het WEEE-logo op dit product of bijbehorende documentatie geeft aan dat het product niet onder huisvuil valt en als zodanig ook niet mag worden verwerkt. Ter preventie van mogelijke gevaren voor de gezondheid van personen en/of voor het milieu, dient men dit product in overeenstemming met het voorgeschreven en milieuveilige recyclingproces als afval te verwerken. Raadpleeg uw productleverancier of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product.



De onderdelen van HYGIPLAS producten hebben strenge producttesten ondergaan om te voldoen aan wettelijke regels en specificaties die door internationale, onafhankelijke en landelijke overheden worden voorgeschreven. HYGIPLAS producten zijn goedgekeurd en voorzien van het volgende symbool:



Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om deze handleiding, hetzij volledig of gedeeltelijk, elektronisch of mechanisch te reproduceren, kopiëren, op opslagmedia op te slaan of op enigerlei wijze over te dragen, zonder ooraafgaande goedkeuring van HYGIPLAS.

Wij hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat op publicatiedatum van de handleiding alle details correct zijn, desondanks, behoudt HYGIPLAS het recht voor om specificaties zonder aankondiging te wijzigen.

Conseils de sécurité

- Nettoyer la sonde après chaque mesure afin d'éviter toute contamination croisée.
- Ne pas utiliser à l'intérieur d'un four.

Fonctionnement

Mesure de la température

1. Appuyer sur le bouton [HOLD/ON-OFF] pour allumer le thermomètre.
2. Insérer la sonde à environ 25 mm de profondeur dans le produit alimentaire.
3. Tenir le thermomètre de manière stable afin d'obtenir une mesure précise.

Unités de mesure

1. Appuyer sur le bouton [MAX-MIN/°C -°F] et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes avant de le relâcher pour alterner entre les degrés Centigrade et Fahrenheit.

Enregistrement des données

1. Appuyer une fois sur le bouton [HOLD/ON-OFF] pour enregistrer la température. Le symbole °C /°F clignote.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton [HOLD/ON-OFF] pour désactiver la fonction d'enregistrement HOLD.

Températures maximum / minimum

Le thermomètre peut enregistrer et afficher les températures maximum et minimum mesurées depuis la dernière réinitialisation.

1. Appuyer sur le bouton [MAX-MIN/°C-°F]. L'icône MAX clignote et la température maximum mesurée s'affiche à l'écran.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton [MAX-MIN/°C-°F]. L'icône MIN clignote et la température minimum mesurée s'affiche à l'écran.
3. Appuyer à nouveau sur le bouton pour retourner au mode de fonctionnement normal.

Remarque : éteindre le thermomètre pour réinitialiser la mémoire. Toujours réinitialiser la mémoire avant d'effectuer de nouvelles mesures afin de garantir des résultats précis.

Avertissement de pile faible

1. Remplacer la pile lorsque l'icône de pile faible  s'affiche à l'écran.

Caractéristiques techniques

Plage de mesures	-50 à 200°C / -58 à 392°F
Précision	±1°C entre -20 et 120°C, sinon ±2°C ±2°F entre -4 et 248°F, sinon ±4°F
Résolution de l'écran	0,1°
Taux d'échantillonnage	1 seconde
Réponse de la température	Moins de 8 secondes de 25°C /77°F à 100°C /212°F
Arrêt automatique	Après 10 minutes d'inactivité
Pile	1 pile CR2032 ou équivalent de 3 V
Température ambiante	0 à 50°C /32 à 122°F
Durée de vie de la pile	En fonctionnement continu : 5000 heures
Unit dimension	62 (W) X 28 (H) X 165 (L) mm

Conformité

Jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales. Au sein de l'Union européenne, il existe des points d'élimination désignés pour les piles.

Le logo WEEE qui figure sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Pour éviter qu'il ne présente un risque pour la santé humaine et / ou écologique, confiez la mise au rebut de ce produit à un site de recyclage agréé respectueux de l'environnement. Pour de plus amples détails sur la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez le fournisseur du produit ou l'autorité responsable de l'enlèvement des ordures dans votre région.



Les pièces HYGIPLAS ont été soumises à des tests rigoureux pour pouvoir être déclarées conformes aux normes et spécifications réglementaires définies par les autorités internationales, indépendantes et fédérales.



Les produits HYGIPLAS ont été déclarés aptes à porter le symbole suivant :

Tous droits réservés. La production ou transmission, partielles ou intégrales, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen, tant électronique que mécanique, sous forme de photocopie, d'enregistrement ou autre de ce mode d'emploi sont interdites sans l'autorisation préalablement accordée par HYGIPLAS.

Nous nous efforçons, par tous les moyens dont nous disposons, de faire en sorte que les détails contenus dans le présent mode d'emploi soient corrects en date d'impression. Toutefois, HYGIPLAS se réserve le droit de changer les spécifications de ses produits sans préavis.

Sicherheitshinweise

- Die Sonde nach jeder Messung sofort reinigen, um eine Verunreinigung durch andere Stoffe zu vermeiden.
- Nicht im Ofen verwenden.

Betrieb

Temperaturmessung

1. Nach Einschalten des Thermometers [HOLD/ON-OFF] drücken.
2. Die Sonde ca. 25 mm in die Speisen einführen.
3. Um eine genaue Messung zu erhalten, das Thermometer stabil halten.

Messeinheiten

1. Die Taste [MAX-MIN/°C-°F] ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen, um zwischen °Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

Daten speichern

1. Die Taste [HOLD/ON-OFF] einmal drücken, um den Wert zu speichern. Das Symbol °C /°F blinkt.
2. [HOLD/ON-OFF] erneut drücken, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren.

Höchst-/Tiefsttemperatur

Das Thermometer kann die seit dem letzten Reset gemessenen Höchst- und Tiefsttemperaturen speichern und anzeigen:

1. [MAX-MIN/°C-°F] drücken. Das MAX-Symbol blinkt auf und die gemessene Höchsttemperatur wird angezeigt.
2. [MAX-MIN/°C-°F] erneut drücken. Das MIN-Symbol blinkt auf und die gemessene Tiefsttemperatur wird angezeigt.
3. Durch erneutes Drücken der Taste kehrt das Thermometer zum normalen Betriebsmodus zurück.

Hinweis: Zum Zurücksetzen des Speichers das Thermometer ausschalten. Stets den Speicher zurücksetzen, bevor neue Temperaturen gemessen werden. Nur so können präzise Temperaturwerte gewährleistet werden.

Batteriestandsanzeige

1. Wenn das Batteriestandssymbol  eingeblendet wird, muss die Batterie ausgewechselt werden.

Technische Spezifikatione

Messbereich	-50 bis 200°C /-58 bis 392°F
Präzision	±1°C zwischen -20 bis 120°C sonst ±2°C ±2°F zwischen -4 bis 248°F, sonst ±4°F
Display-Auflösun	0.1°
Probenintervalle	1 Sekunde
Temperaturanzeige	Binnen 8 Sekunden von 25°C /77°F bis 100°C /212°F
Automatische Abschaltung	Nach 10 Minuten Ruhe
Batterie	3 V, Größe CR2032 oder vergleichbar, 1 Batterie
Umgebungstemperatur	0 bis 50°C /32 bis 122°F
Batterielebensdauer	Fortlaufender Betrieb: 5000 Stunden
Abmessungen	62 (W) X 28 (H) X 165 (L) mm

Konformität

Leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften entfernen. In EU-Ländern gibt es ausgewiesene Stellen zur Batterieentsorgung.

Das WEEE-Logo an diesem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenziellen Gesundheits- bzw. Umweltschäden vorzubeugen, muss das Produkt durch einen zugelassenen und umweltverträglichen Recyclingprozess entsorgt werden. Ausführliche Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Produktlieferanten oder der für die Müllentsorgung in Ihrer Region zuständige Behörde.



Alle HYGIPLAS-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.



HYGIPLAS-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HYGIPLAS weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. HYGIPLAS behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Suggerimenti per un utilizzo sicuro

- Pulire la sonda immediatamente dopo ogni misurazione per impedire contaminazioni.
- Non utilizzare all'interno di un forno.

Funzionamento

Misurazione della temperatura

1. Per accendere il termometro, premere il tasto [HOLD/ON-OFF] una volta.
2. Inserire la sonda nel cibo per circa 25 mm.
3. Mantenere il termometro saldamente per ottenere una lettura precisa.

Unità di misura

1. Tenere premuto il tasto [MAX-MIN/°C-°F] per circa tre secondi, quindi rilasciare per alternare tra gradi centigradi e gradi Fahrenheit.

Visualizzazione della temperatura

1. Premere il tasto [HOLD/ON-OFF] una volta per visualizzare la lettura, il simbolo °C /°F lampeggia.
2. Premere nuovamente il pulsante [HOLD/ON-OFF] per rilasciare la funzione HOLD.


Letture massima/minima

Il termometro può memorizzare e visualizzare la lettura massima e minima rilevata a partire dall'ultima reimpostazione:

1. Premere il tasto [MAX-MIN/°C-°F]. L'icona MAX lampeggia e la temperatura massima rilevata viene visualizzata sul display.
2. Premere nuovamente il tasto [MAX-MIN/°C-°F]. L'icona MAX lampeggia e la temperatura minima rilevata viene visualizzata sul display.
3. Premere di nuovo il tasto per ritornare alla normale modalità di funzionamento del termometro.

Nota: per reimpostare la memoria spegnere il termometro. Per ottenere una lettura precisa, assicurarsi di reimpostare sempre la memoria prima di ogni misurazione.

Avviso di livello basso batteria

1. Sostituire la batteria quando l'icona di livello basso  appare sul display.

Specifiche tecniche

Intervallo misurazione	Da -50 a 200°C /Da -58 a 392°F
Precisione	±1°C tra -20 e 120°C altrimenti ±2°C ±2°F tra -4 e 248°F altrimenti ±4°F
Risoluzione display	0.1°
Intervallo di campionatura	1 secondo
Risposta temperatura	Entro 8 secondi da 25°C /77°F fin a 100°C /212°F
Spegnimento automatico	Dopo un'inattività di 10 minuti
Batteria	1 batteria da 3 Volt, CR2032 o equivalente
Temperatura ambiente	Da 0 a 50°C /Da 32 a 122°F
Durata della batteria	Funzionamento continuo 5000 ore
Dimensioni unità	62 (W) X 28 (H) X 165 (L) mm

Conformità

Eliminare le batterie scariche in base alle normative locali, nei Paesi della Comunità Europea esistono punti di smaltimento specifici per le batterie.

Il logo WEEE riportato su questo prodotto o sulla relativa documentazione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. Per evitare possibili danni alla salute e/o all'ambiente, il prodotto deve venire smaltito utilizzando una procedura di riciclaggio approvata e sicura per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire in maniera corretta questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto o l'ente locale responsabile per lo smaltimento dei rifiuti.



I componenti HYGIPLAS sono stati sottoposti a un rigoroso collaudo ai fini della conformità agli standard e alle specifiche normative previste dalle autorità internazionali, indipendenti e federali.



I prodotti HYGIPLAS sono autorizzati a esporre il seguente simbolo:

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione o la trasmissione in alcuna forma, elettronica, meccanica, mediante fotocopiatura o altro sistema di riproduzione, di qualsiasi parte delle presenti istruzioni senza la previa autorizzazione scritta di HYGIPLAS.

Le informazioni contenute sono corrette e accurate al momento della stampa, tuttavia HYGIPLAS si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Consejos de seguridad

- Limpie la sonda inmediatamente después de cada medición para evitar la contaminación cruzada
- No utilizar dentro de un horno.

Funcionamiento

Medición de la temperatura

1. Pulse el botón [HOLD/ON-OFF] una vez para encender el termómetro.
2. Introduzca la sonda aproximadamente 25 mm (1") en el alimento.
3. Mantenga estable el termómetro para que la lectura sea precisa.

Unidades de medida

1. Mantenga pulsado el botón [MAX-MIN/°C -°F] durante unos 3 segundos y suéltelo luego para alternar entre grados centígrados y Fahrenheit.

Conservación de datos

1. Pulse el botón [HOLD/ON-OFF] una vez para conservar la lectura; el símbolo °C /°F parpadeará.
2. Pulse el botón [HOLD/ON-OFF] de nuevo para liberar la función HOLD.


Lecturas máximas/mínimas

El termómetro puede almacenar y mostrar las lecturas de temperaturas máximas y mínimas tomadas desde la última vez que se restableció:

1. Pulse el botón [MAX-MIN/°C-°F]. El icono MAX parpadeará y la temperatura máxima tomada se mostrará en la pantalla.
2. Pulse el botón [MAX-MIN/°C-°F] de nuevo El icono MIN parpadeará y la temperatura mínima tomada se mostrará en la pantalla.
3. Pulse el botón otra vez para volver al funcionamiento normal.

Nota: Para restablecer la memoria, apague el termómetro. Restablezca siempre la memoria antes de tomar nuevas lecturas para garantizar unas lecturas precisas.

Aviso de batería baja

1. Cambie la batería cuando aparezca el icono de batería baja  en la pantalla.

Especificaciones técnica

Rango de medición	-50 a 200°C / -58 a 392°F
Precisión	±1°C entre -20 a 120°C o ±2°C ±2°F entre -4 a 248°F o ±4°F
Resolución de la pantalla	0,1°
Frecuencia de muestreo	1 segundo
Respuesta a la temperatura	En el plazo de 8 segundos desde 25°C /77°F elevados hasta 100°C /212°F
Desconexión automática	Tras permanecer inactivo durante 10 minutos
Pila	3 voltios, tamaño CR2032 o equivalente, 1 unidad
Temperatura ambiente	0 a 50°C /32 a 122°F
Duración de la pila	Operación continua durante 5.000 horas
Dimensiones de la unidad	62 (W) X 28 (H) X 165 (L) mm

Cumplimiento

Deseche las pilas agotadas de acuerdo con la legislación local, en la CE existen puntos designados para la disposición de pilas.

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/ o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.



Las piezas HYGIPLAS han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.



Los productos HYGIPLAS han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de HYGIPLAS. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, HYGIPLAS se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

DECLARATION OF CONFORMITY

• Conformanceverklaring • Déclaration de conformité • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità •
• Declaración de conformidad • Declaração de conformidade

Equipment Type • Uitrustingstype • Type d'équipement • Gerätetyp • Tipo di apparecchiatura • Tipo de equipo • Tipo de equipamento	Model • Modèlle • Modell • Modello • Modelo • Malli
Insertion Thermometer Mini Fridge /Freezer Thermometer Oven Digital Cooking Thermometer Insertion T-Shape Thermometer Multi-Purpose Stem Thermometer Catertherm Thermometer Digital Water-Resistant Thermometer	J229 C8891 CE399 F306 F338 GG748 GH628
Application of Territory Legislation & Council Directives(s) Toepassing van Europese Richtlijn(en) • Application de la/des directive(s) du Conseil • Anwendbare EU-Richtlinie(n) • Applicazione delle Direttive • Aplicación de la(s) directiva(s) del consejo • Aplicação de directiva(s) do Conselho	Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU - recast of 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091) EN 61326-1 Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)
Producer Name • Naam fabrikant • Nom du producteur • Name des Herstellers • Nome del produttore • Nombre del fabricante • Nome do fabricante	Hygiplas

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Territory Legislation, Directive(s) and Standard(s).

Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde uitrusting goedgekeurd is volgens de bovenstaande Richtlijn(en) en Standaard(en).

Je soussigné, confirme la conformité de l'équipement cité dans la présente à la / aux Directive(s) et Norme(s) ci-dessus Ich, der/die Unterzeichnende, erkläre hiermit, dass das oben angegebene Gerät der/den oben angeführten Richtlinie(n) und Norm(en) entspricht.

Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura di sopra specificata è conforme alle Direttive e agli Standard sopra riportati.

El abajo firmante declara por la presente que el equipo arriba especificado está en conformidad con la(s) directiva(s) y estándar(es) arriba mencionadas.

Eu, o abaixo-assinado, declaro que o equipamento anteriormente especificado está em conformidade com a(s) anterior(es) Directiva(s) e Norma(s)

Date • Data • Date • Datum • Data •

30th April 2021

Signature • Handtekening • Signature
• Unterschrift Firma • Firma •
Assinatura

DocuSigned by:

Ashley Hooper

B3982C9FD9C478...

DocuSigned by:

Eoghan Donnellan

D55287477FAB480...

DocuSigned by:

Josie Holt

3982E210C4354DA...

Full Name • Volledige naam • Nom et prénom • Vollständiger Name • Nome completo • Nombre completo • Nome por extenso

Ashley Hooper

Eoghan Donnellan

Josie Holt

Position • Functie • Fonction • Position
• Qualifica • Posición • Função

Technical & Quality Manager

Commercial Manager/
Importer

Commercial Manager/
Responsible Supplier

Producer Address • Adres fabrikant • Adresse du producteur • Anschrift des Herstellers • Indirizzo del produttore • Dirección del fabricante • Morada do fabricante

Fourth Way,
Avonmouth,
Bristol,
BS11 8TB
United Kingdom

Unit 9003
Blarney Business Park
Blarney
Co. Cork, Ireland

15 Bagdally Road,
Campbelltown
NSW 2560





UK	0845 146 2887	Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
Eire		Unit 9003, Blarney Business Park, Blarney Co. Cork, Ireland
NL	040 – 2628080	
FR	01 60 34 28 80	
BE-NL	0800-29129	
BE-FR	0800-29229	
DE	0800 – 1860806	
ES	901-100 133	
AU	1300 225 960	15 Badgally Road, Campbelltown, NSW 2560, Australia



F306_ML_90x165mm_v4_2022/11/01